Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

Praça Izidoro Binda, 138 – Vila Nova – Colatina – ES – CEP – 29707-120
CNPJ – 14.934.498/0001-74
Tel: (27) 3722-0366

OFÍCIO Nº 041/2019

Colatina, 17 de Dezembro de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
Diretor Geral do SAAE – Sidnei Saiter
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal
Rio Bananal – Espírito Santo

O ER-CISABES, nos termos da Lei Federal 11.445/07 tem a competência de regular, controlar e fiscalizar os serviços de saneamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse município. Assim sendo, foi realizada pelo ER-CISABES ação de fiscalização no sistema de abastecimento de água e no sistema de esgotamento sanitário, no município de Rio Bananal no dia 13/11/2019.

Face aos fatos observados durante o ato de fiscalização, às informações fornecidas pelo SAAE de Rio Bananal e à legislação pertinente, encaminhamos em anexo o Relatório de Fiscalização N°008/2019 e respectivo Termo de Notificação N°008/2019 com as constatações da ER-CISABES que apontam as não conformidades, recomendações e determinações identificadas.

Reitero que o prazo de defesa é de 30 dias, contados da data de recebimento deste ofício.

Atenciosamente

Fábio Hell Andrade
Diretor Executivo

Ana Carolina Tomazi Ragassi
Ente Regulador do CISABES

Antonio Francisco Arrigoni
Ente Regulador do CISABES

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

1- ÓRGÃO FISCALIZADOR	008/2019

Nome:	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo
Endereço:	Praça Izidoro Binda, 138 – Vila Nova – Colatina – ES – CEP – 29707-120

2- AGENTE

Nome:	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Bananal
Endereço:	Ladeira Bela Vista, N° 188- Santo Antônio – CEP 29.920-000

3- FATOS APURADOS

No ato da fiscalização foram encontrados itens passiveis de melhorias. Os fatos apurados pela equipe do ER-CISABES estão detalhados no Anexo I.

4- AÇÕES A SEREM REALIZADAS:

O SAAE terá o prazo de 30 dias contados da data do recebimento deste termo de recomendação para apresentar sua defesa e um plano de trabalho para 12 (doze) mês para as ações de melhorias, de acordo com a realidade financeira da autarquia.

5- REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO FISCALIZADOR:

Nome:	Fábio Hell Andrade
Cargo:	Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico

Colatina(ES),17/12/2019

Assinatura e Carimbo

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES | **N° 008/2019**

Diante das analises das informações levantadas nas instalações do SAAE de Rio Bananal, no dia 13/11/2019, a equipe técnica do ER-CISABES aponta as seguintes constatações:

Sistema de Abastecimento de Água de Rio Bananal

Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB

NC 01 - A entrada da EEAB da Sede de Rio Bananal não possui identificação;

NC 02 - No painel de Controle não há sinalização de risco de choque elétrico;

NC 03 - No local não há bomba reserva e inversor de frequência

NC 04- O extintor de incêndio, não está no local correto necessitando de recolocação em local adequado;

NC 05- As paredes internas da EEAB bem como a área do entorno da tubulação do conjunto-motor bomba necessitam de limpeza tendo em vista a grande quantidade de teias de aranha;

NC 06- Há vazamento no telhado da EEAB necessitando assim de recolocação de novas telhas no local;

NC 07- Há presença de fissuras na estrutura da EEAB do Centro de Rio Bananal, que necessita de manutenção;

Estação de Tratamento de água - ETA

NC 08- No acesso a ETA não há identificação, necessitando assim de identificação;

NC 09- Não há guarda corpo em todo a estrutura da ETA, necessitando assim de instalação de guarda corpo nos locais que ainda estão faltando, para garantir a segurança dos colaboradores; da ETA1 e da ETA 2;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 10- Há necessidade de manutenção de limpeza e pintura de toda a estrutura da ETA1 e da ETA 2;

NC 11 – Na casa química constatamos que há necessidade de manutenção de pintura na estrutura dos tanques, tendo em vista manchas;

NC 12 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle dos tanques na casa química da ETA;

NC 13- A estrutura de chegada da água bruta necessita de manutenção de limpeza;

NC 14 – A calha Parshall está necessitando de manutenção de limpeza, há excesso de lodo na estrutura;

NC 15 - Na unidade de floculação da ETA 1, está necessitando de recolocação de algumas divisórias pois as mesmas estão desgastadas e necessitando ser substituída pra que o processo de floculação ocorra corretamente;

NC 16 – A unidade de Floculação da ETA 1, necessita também de manutenção de limpeza;

NC 17 - Há unidade de floculação 2, necessita de manutenção de limpeza;

NC 18 - Na ETA 1 e na ETA 2 há uma unidade de passagem da água do floculador para o decantador que necessitam de manutenção de limpeza, tendo em vista a presença de lodo;

NC 19 - O decantador da ETA 1, que apresentam excesso de lodo e vegetação, necessitando de manutenção de limpeza;

NC 20 - O decantador da ETA 2 apresentam excesso de lodo, necessitando de manutenção de limpeza;

NC 21 – Há necessidade no decantador da ETA 2 instalação de guarda corpo.

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 22 - Na passagem do decantador 1 para os filtros há excesso de lodo e vegetação, necessitando assim de manutenção de limpeza;

NC 23 - Os dois filtros da ETA 1 necessita de manutenção de limpeza na estrutura;

NC 24 - Há também cinco filtros da ETA 2 , necessita de manutenção de limpeza, tendo em vista a presença de lodo na estrutura;

NC 25- No momento da Fiscalização constatamos vazamento e vegetação no registro do filtro da ETA 2;

NC 26- NA ETA 1 da sede de Rio Bananal constatamos a presença de macro medidor na entrada da rede, destacamos que é de extrema importância manter a manutenção do equipamento em dia para que o mesmo possa realizar dados corretos;

NC 27- A água da lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores 1 e 2 são lançados no Rio Iriritimirim, sem tratamento;

NC 28 - Não constatamos no laboratório da ETA o equipamento de ensaios físico-químicos como colorímetro;

NC 29 - Na ocasião observamos também que alguns reagentes encontravam-se fora do prazo de validade como o Ácido sulfúrico, Padrão de fluoreto, Spadns, Tampão de pH 7,00 e Tampão de pH 4,00;

NC 30- Cabe destacar que no momento da Fiscalização não constatamos a presença dos seguintes reagentes: Ácido Zircônico, Arsenito de sódio, Azul de Bromotimol,Cloreto de Potássio, Eriocromo Cianina-R, Metil Orange, Padrão de Aluminio, Permaganato de Potássio, Tampão acetato de sódio, Tampão de pH 10,00, Tiossulfato de sódio e Vermelho de Fenol.

NC 31 - Não foi constatado no colaboradores do SAAE de Ibiraçu o uso de crachás que os identificavam, necessitando assim de adequação;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES | **N° 008/2019**

NC 32 - Não constatamos na Casa Química na ETA sede de Rio Bananal Extintor de incêndio;

NC 33 - Há fissura no reservatório 1 com vegetação presente, necessitando de manutenção em toda a estrutura do reservatório 1;

NC 34 – Não há sinalização no local do Reservatório 1;

Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT 1

NC 35 - Não há identificação no local da EEAT 1;

NC 36 – Não há bomba reserva na EEAT 1;

NC 37 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEAT 1;

NC 38 - No Telhado da EEAT 1 está com vazamento visível, necessitando de manutenção no telhado;

NC 39 - No Reservatório da EEAT 1 não há identificação, necessitando de manutenção de limpeza de toda a estrutura, pintura e identificação;

NC 40 - No reservatório da EEAT1 não há cerca ou muro;

Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT 2

NC 41 - Não há identificação no local da EEAT 2;

NC 42 – Não há bomba reserva na EEAT 2;

NC 43 - Há vazamento no conjunto moto-bomba, que necessita de manutenção;

NC 44 - Não constatamos a presença de extintor de incêndio no local;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES | **N° 008/2019**

NC 45 – Falta na EEAT 2 sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;

NC 46 - As paredes internas da EEAT 2 necessitam de manutenção de limpeza tendo em vista a presença de vegetação no local;

NC 47 – Há necessidade de pintura de toda a estrutura da EEAT 2;

NC 48 - No Reservatório da EEAT 2 há identificação, porém está muito fraca, necessitando de manutenção de limpeza de toda a estrutura, pintura e identificação;

NC 49 - Constatamos excesso de vegetação ao redor do reservatório 2, necessitando assim de manutenção de limpeza;

NC 50 – No reservatório 2 há necessidade de instalação de portão na cerca existente;

Estação Elevatória de Água Tratada - EEAT 3

NC 51 - Não há identificação no local da EEAT 3;

NC 52 – Não há bomba reserva na EEAT 3;

NC 53 - - Há vazamento no conjunto moto-bomba, que necessita de manutenção;

NC 54 - Não constatamos a presença de extintor de incêndio no local;

NC 55– Falta na EEAT 3 sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;

NC 56 - As paredes internas da EEAT 3 necessitam de manutenção de limpeza e pintura;

NC 57 – Há necessidade de pintura de toda a estrutura da EEAT 3;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES | **N° 008/2019**

EEAT Loteamento Cordeiro

NC 58 - Não há identificação;
NC 59 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEAT do Loteamento Cordeiro;
NC 60 - Não constatamos no local extintor de incêndio;
NC 61 – Não há disponibilidade de bomba reserva no local;
NC 62 - Há vazamento visível e instalações provisórias no conjunto moto-bomba, que necessita de manutenção e substituições;
NC 63 - Na EEAT de Cordeiro há necessidade de manutenção de limpeza, tendo em vista a presença de vegetação no exterior e no interior;

EEAT Loteamento Santana

NC 64 - NC 58 - Não há identificação;
NC 65 - Há necessidade de construção de uma nova EEAT no loteamento de Santana com paredes de alvenaria para que os trabalhos de manutenção sejam realizados em um ambiente seguro;
NC 66 - O painel de Controle está com a fiação exposta e próxima ao vazamento do telhado;
NC 67 - no painel de controle não há sinalização de risco de choque elétrico;
NC 68 - Não constatamos no local extintor de incêndio;
NC 69 - Não há disponibilidade de bomba reserva no local;
NC 70 - Há vazamento visível no conjunto moto-bomba, que está necessitando de manutenção;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 71 - Ressaltamos que há telha quebra com vazamento visível, que necessita ser substituída;
NC 72 - Há excesso de telha de aranha na fiação exposta do painel de controle, que necessita de manutenção de limpeza;

Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São Jorge de Tiradentes

NC 73 - Não identificamos a presença de portão no local de Captação de Água bruta, necessitando assim de adaptação de portão para garantir a segurança do local;
NC 74 – Falta no Poço artesiano principal, identificação;
NC 75 -Há necessidade de instalação de tela de proteção com identificação nos poços artesianos de emergência;
NC 76 – Não constatamos iluminação para trabalhos noturno no poço artesiano principal;
NC 77 - Não há bomba reserva no local;
NC 78 – Não há extintor de incêndio no poço artesiano principal;
NC 79 - Não há sinalização de risco de choque elétrico, no painel de controle;

Estação de Tratamento de Água de São Jorge de Tiradentes – ETA

NC 80 - No acesso da ETA não há identificação, necessita também de manutenção de limpeza, pintura no portão e de identificação;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 81 - Entretanto observamos que em alguns lugares do pátio da ETA do distrito de São Jorge da Trindade possui manilha de concreto espalhada no pátio, necessitando de manutenção limpeza e organização dos mesmos;

NC 82 - Nos tanques de mistura e nos dosadores, há necessidade de manutenção de limpeza da estrutura externa e pintura com tinta própria para local;

NC 83 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle dos tanques e dosadores na casa química da ETA do distrito de São Jorge de Tiradentes;

NC 84 – Há necessidade de pintura de toda a estrutura da ETA de São Jorge de Tiradentes;

NC 85 - A estrutura de chegada da água bruta está necessitando de manutenção de limpeza decorrente do excesso de lodo e vegetação presente no Local;

NC 86 – Há Vazamento de água bruta na estrutura de chegada de água bruta, necessitando de realização de estudo de reforma da estrutura de chegada da água bruta, para que não ocorra vazamento corrente na ETA do distrito de São Jorge do Tiradentes;

NC 87 - A calha parshall necessita de manutenção limpeza tendo em vista a presença de vegetação e lodo na estrutura;

NC 88 - unidade de floculação necessita de manutenção de limpeza tendo em vista a presença de lodo;

NC 89 - A estrutura de passagem da água do floculado para o decantador está necessitando de manutenção de limpeza, tendo em vista a presença de vegetação e logo na estrutura;

NC 90 - O decantador apresenta excesso de lodo e Vegetação na estrutura, necessitando de manutenção de limpeza;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 91 - Constatamos a presença de fissuras na estrutura do decantador, que necessita de manutenção;

NC 92 - Há uma estrutura de filtro desativada, Pois a mesma apresenta excesso de vegetação no seu interior, a passarela de passagem para manutenção não há guarda corpo para os colaboradores. Há água parada dentro da estrutura que necessita ser removido para que não ocorra à proliferação de qualquer larva ou inseto indesejável que afete a saúde publica.

NC 93 - Há na estrutura do filtro desativo Fissura;

NC 94 - O filtro da ETA ativo não há escada de acesso para realização de manutenção;

NC 95 - A água da lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores são lançados ao meio ambiente, sem tratamento;

NC 96 - Não foi constato no momento da fiscalização a presença dos equipamentos necessários para realização de ensaios físico-químicos como colorímetro, turbidímetro, fluorímetro e Phmêtro;

NC 97 - Não há reagente armazenado no local;

NC 98 - Não constatamos no colaboradores do distrito de São Jorge de Tiradentes o uso de crachás que os identificavam, necessitando assim de adequação;

NC 99 – O almoxarifado da ETA necessita de manutenção de limpeza e organização;

NC 100 - Reservatório 1 necessita de manutenção na estrutura tendo em vista a presença de fissura;

NC 101- No reservatório 1 Há necessidade de manutenção de limpeza da estrutura;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT 1

NC 102 - não há bomba reserva;
NC 103 - não há vazamento no conjunto moto-bomba;
NC 104 - não há extintor de incêndio no local;
NC 105 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;
NC 106 - As paredes internas e no chão da EEAT 1 necessitam de manutenção de limpeza tendo em vista a presença de vegetação e poluição visual nas paredes;
NC 107 - Há também objetos indesejados presente no local, que necessitam de organização e limpeza no chão da EEAT ;
NC 108 - No Reservatório da EEAT 1 há identificação e muro, que necessitam de manutenção de limpeza e pintura;
NC 109 - Constatamos ainda excesso de lodo na estrutura do reservatório, necessitando assim de manutenção de limpeza e pintura;
NC 110 - Ressaltamos que a escada de acesso à manutenção necessita de melhoras;

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Rio Bananal

EEEB de Guerino Gilberto

NC 111 - não está protegida com muro;
NC 112- não possui identificação;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT 1

NC 102 - não há bomba reserva;
NC 103 - não há vazamento no conjunto moto-bomba;
NC 104 - não há extintor de incêndio no local;
NC 105 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;
NC 106 - As paredes internas e no chão da EEAT 1 necessitam de manutenção de limpeza tendo em vista a presença de vegetação e poluição visual nas paredes;
NC 107 - Há também objetos indesejados presente no local, que necessitam de organização e limpeza no chão da EEAT ;
NC 108 - No Reservatório da EEAT 1 há identificação e muro, que necessitam de manutenção de limpeza e pintura;
NC 109 - Constatamos ainda excesso de lodo na estrutura do reservatório, necessitando assim de manutenção de limpeza e pintura;
NC 110 - Ressaltamos que a escada de acesso à manutenção necessita de melhoras;

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Rio Bananal

EEEB de Guerino Gilberto

NC 111 - não está protegida com muro;
NC 112- não possui identificação;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT 1

NC 102 - não há bomba reserva;
NC 103 - não há vazamento no conjunto moto-bomba;
NC 104 - não há extintor de incêndio no local;
NC 105 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;
NC 106 - As paredes internas e no chão da EEAT 1 necessitam de manutenção de limpeza tendo em vista a presença de vegetação e poluição visual nas paredes;
NC 107 - Há também objetos indesejados presente no local, que necessitam de organização e limpeza no chão da EEAT ;
NC 108 - No Reservatório da EEAT 1 há identificação e muro, que necessitam de manutenção de limpeza e pintura;
NC 109 - Constatamos ainda excesso de lodo na estrutura do reservatório, necessitando assim de manutenção de limpeza e pintura;
NC 110 - Ressaltamos que a escada de acesso à manutenção necessita de melhoras;

Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Rio Bananal

EEEB de Guerino Gilberto

NC 111 - não está protegida com muro;
NC 112- não possui identificação;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 113 - Não há unidade de pré tratamento para remoção dos sólidos grosseiros do esgoto que é realizado por meio de grades, necessitando assim de adaptação.

NC 114- constatamos que não há portão ou tampa no painel de controle da EEEB do Guerino Gilberto;

NC 115- Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;

NC 116- Ausência de bomba reserva no local;

NC 117- Não há extintor incêndio na EEEB;

EEEB de Antônio Mariani

NC 118 - Não está protegida com muro;

NC 119- Não possui identificação na casa da EEEB;

NC 120 - A EEEB de Antônio Mariani não há unidade de pré tratamento para remoção dos sólidos grosseiros do esgoto que é realizado por meio de grades, necessitando assim de adaptação.

NC 121 - Constatamos que não há portão ou porta e nem escada de acesso na casa de controle sendo essa localizada no pavimento superior da EEEB de Antônio Mariani;

NC 122 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;

NC 123- Não há bomba reserva na EEEB;

NC 124 – Ausência de extintor incêndio no local;

NC 125 - Há objetos indesejados dentro da casa de controle da EEEB, necessitando assim de manutenção de limpeza;

Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

EEEB de Caetano Pola

NC 126- Não está protegida com muro;
NC 127- Não possui identificação na casa da EEEB;
NC 128 - Não há unidade de pré tratamento para remoção dos sólidos grosseiros do esgoto que é realizado por meio de grades, necessitando assim de adaptação;
NC 129 - Constatamos excesso de vegetação ao redor da EEEB de Caetano Pola que necessita de manutenção de limpeza, tendo em vista residências próximas;
NC 130- Constatamos também que não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;
NC 131 – Não há casa ou portão para o painel de controle, necessitando assim de adequação. ressaltamos que há necessidade de construção de uma casa de controle.
NC 132- Não constatamos no local bomba reserva;
NC 133 – Não há no local extintor incêndio;
NC 134 – há necessidade na EEEB de Caetano Pola manutenção de pintura de toda a estrutura;

EEEB de Manoel Monteiro

NC 135 - Não há unidade de pré tratamento para remoção dos sólidos grosseiros do esgoto que é realizado por meio de grades, necessitando assim de adaptação.
NC 136 - Constatamos também que não há identificação na EEEB;
NC 137 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da ETE;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES | **N° 008/2019**

NC 138 - Não constatamos no local bomba reserva;

NC 139 – Não há no local extintor incêndio;

NC 140 - Há necessidade na EEEB de Manoel Monteiro manutenção de limpeza interna;

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Rio Bananal

NC 141 - Existe edificação de apoio para os operadores, porém a mesma necessita de manutenção de limpeza e reforma;

NC 142 – A unidade de chegada de esgoto bruto na ETE de Rio Bananal com tratamento preliminar composto por gradeamento, caixa desarenadora, Calha Parshall, caixa de gordura e elevatório esgoto, necessitam de manutenção limpeza;

NC 143 - Não constatamos no local extintor de incêndio;

NC 144 - Não há sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da ETE;

NC 145 - A escada de acesso à manutenção da a UASB apresenta corrosão no decorrer de toda a estrutura, que necessita de manutenção;

NC 146 - O local de acesso à manutenção é a tampa do Sistema UASB, a mesma apresenta corrosão;

NC 147 - Guarda corpo de proteção com corrosão no UASB;

NC 148 - Há Fissuras na Estrutura do Tanque UASB, que necessitam de manutenção;

NC 149 – O queimadores de gases da ETE, não está funcionando;

NC 150 – O guarda corpo do Biofiltro da ETE está com corrosão;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES	N° 008/2019

NC 151 - Na tubulação de passagem efluente do biofiltro para decantador apresenta corrosão;
NC 152 - Lançamento final não está identificado;

Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito São Jorge de Tiradentes

NC 153 - Na ETE de São Jorge de Tiradentes não há licenciamento ambiental;

EEEB de Maria Henrique

NC 154 - Não está protegida com muro;
NC 155 - Não possui identificação;
NC 156 - Não há unidade de pré tratamento para remoção dos sólidos grosseiros do esgoto que é realizado por meio de grades, necessitando assim de adaptação;
NC 157 - Constatamos ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle;
NC 158 – Não há no local Bomba Reserva;
NC 159- Ausência de Extintor de incêndio no local;
NC 160 - Há necessidade na EEEB de Maria Henrique manutenção de limpeza, pintura de identificação no painel de controle;

EEEB de Arcanjo Salomão

NC 161 - Não possui identificação;
NC 162 - Constatamos ausência bomba reserva ;

TERMO DE NOTIFICAÇÃO

ANEXO I

CONSTATAÇÃO E NÃO CONFORMIDADES | **N° 008/2019**

NC 163 – Não há extintor incêndio no local;

NC 164 - No local há excesso de sedimentos, folhas, frutas no chão que necessitam de manutenção de limpeza constante;

NC 165 – Há necessidade de manutenção de pintura da EEEB de Arcanjo Slaomão;

ETE do Distrito São Jorge de Tiradentes

NC 166 - O local não está devidamente sinalizado;

NC 167 - Não há disponível de água potável para os colaboradores;

NC 168 – O leito de secagem está necessitando apenas de manutenção de limpeza;

NC 169 - Não há extintor de incêndio em local de fácil acesso;

NC 170 - o ponto de lançamento final não está identificado, necessitando assim de identificação;

Sistema Comercial de Rio Bananal

NC 171 - O escritório de atendimento não possui acessibilidade para pessoa com deficiência;

NC 172 - No Banheiro há necessidade de manutenção na fechadura;

NC 173 – No momento da fiscalização não há disponíveis para consulta no escritório e nem no atendimento ao público do SAAE o Código de Defesa do Consumidor;

NC 174 - Falta no escritório à disponibilização para realização de pós-atendimento através de formulário, permitindo ao usuário expressar sua opinião sobre o serviço prestado;